

Norröras brunnar och dessas vattenkvalitet, sommaren 2025

Bedömningar av vattenkvaliteten i öns gemensamma brunnar har gjorts av analysföretag. Varje år har några brunnar testats, så att varje brunn testas med några års mellanrum. Då görs för det mesta både en **mikrobiologisk bedömning (m)** och en **kemisk bedömning (k)**. Se analysrapporterna genom att trycka fram info under texten "Den årliga analysen av vattnet i våra brunnar".

Stallet

Brunnens vattenkvalitet:

Tjänligt med anmärkning (m)

Otjänligt p g a radonhalt över Livsmedelsverkets riktvärden (k). Mindre risk för fritidsboende enligt Strålskyddsmyndigheten.

Testat 2025 maj.

Kommentar: De gräns- och riktvärden som finns för radon i vatten är avsedda för permanent boende. De går därför inte att direkt tillämpa på fritidsboende, där man vistas under kort tid och konsumerar en mindre mängd vatten. Åtgärder för att sänka radonhalten i fritidsbostadens vatten är sällan nödvändiga. / Ur "Radon i vatten" Strålsäkerhetsmyndigheten m.fl. 2016.

Midsommarängen

Brunnens vattenkvalitet:

Tjänligt med anmärkning (m), testat 2024 maj.

Tjänligt med anmärkning (k), testat 2023 okt.

Norra Näset

Brunnens vattenkvalitet:

Tjänligt (m).

Tjänligt med anmärkning (k).

Testat 2024 nov.

Potatisåkern (Sandviken)

Brunnens vattenkvalitet:

Tjänligt (m).

Tjänligt med anmärkning (k).

Testat 2024 maj.

Kaffepannan (Holmenvägen)

Brunnens vattenkvalitet:

Tjänligt med anmärkning (m).

Tjänligt med anmärkning (k).

Testat 2024 maj.

Gula Slingan

Brunnens vattenkvalitet:

Tjänligt med anmärkning (m).

Tjänligt med anmärkning (k).

Testat 2025 maj.

Bybacka

Brunnens vattenkvalitet:

Otjänligt p g a E-coli-bakterier (m).

Tjänligt med anmärkning (k).

Testat 2024 nov.

Mjölkvallen (Korset 1)

Brunnens vattenkvalitet:

Otjänligt p g a förekomst av E. Coli-bakterier (m).

Otjänligt p g a radonhalt över Livsmedelsverkets riktvärden (k). Mindre risk för fritidsboende enligt Strålskyddsmyndigheten. Testat 2025 maj.

Kommentar: De gräns- och riktvärden som finns för radon i vatten är avsedda för permanent boende. De går därför inte att direkt tillämpa på fritidsboende, där man vistas under kort tid och konsumerar en mindre mängd vatten. Åtgärder för att sänka radonhalten i fritidsbostadens vatten är sällan nödvändiga./ Ur "Radon i vatten" Strålsäkerhetsmyndigheten m.fl. 2016.

Mjölkvallen 2 (Korset 2)

Brunnens vattenkvalitet:

Otjänligt (m).

Otjänligt (k), p g a nitrit.

Testat senast 2021.

Kommentar: Brunnen finns en bit in i skogen och har varit avstängd i många år.

Holmen

Brunnens vattenkvalitet:

Otjänligt (m och k). Testat 2023 okt.

Kommentar: Avstängd sedan länge.

Gilleskär

Brunnens vattenkvalitet:

Otjänligt p g a bl.a. blyhalt (k). Testat senast 2024 maj och nov.

Kommentar: Brunnen har fortsatt för höga halter av bly trots vår renovering. Det kanske tyder på att blyet finns i marken runtomkring.

Östernäs (tidigare Västernäs)

Brunnens vattenkvalitet:

Otjänligt på grund av för höga halter av arsenik. (k)

Övriga anmärkningar är framförallt beroende på dålig omsättning och påverkan av ytvatten.
Testat 2022 maj.